






MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION
DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
ISTRUZIONE DELL'ASSEMBLEA
INSTRUCCIÒN DE ASAMBLEA
INSTRUCTION DE MONTAGE
NÁVOD K MONTÁŽI
MONTERINGSANVISNING
MONTAJ TALIMATI
ASENNUSOHJE
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
UPUTE ZA MONTAŽU
NAVODILA ZA MONTAŽO
GYŰLÉS OKTATÁS
INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ









Art.-Nr. 12170

(12171, 12172, 12174, 12176, 12177)

Friedrich Küpper GmbH, Friedrich-Küpper-Weg, D-54570 Berlingen, Tel. +49 (0) 6591-95420, Fax: +49 (0) 6591-954217
E-Mail: info@friedrich-kuepper-gmbh.de, Internet: www.friedrich-kuepper-gmbh.de

1x		772 x 475 mm
1x		772 x 475 mm
1x		1570 x 473 mm
1x		1570 x 473 mm
1x		1500 x 480 mm
2x		645 x 450 mm
1x		1700 x 600 mm


6x		450 x 445 mm
6x		470 x 130 mm
6x		450 x 120 mm
6x		450 x 20 mm
2x		468 x 403 mm
2x		400 x 25 mm

8x		**5,5 x 19**
12x		**KU 4,2 x 13**
24x		**M5 x 10**
24x		**5,3**
24x		**M5**
48x		**M4 x 10**
48x		**M4**
2x		**M6 x 16**
4x		**6,4**
2x		**M6**

2x		**6 x 12**
2x		
4x		
4x		**M8**
4x		
6x		
6x		
2x		
2x		




1. – 5.






6./8./9.






14.






7./10./11./12.





13.- 15.







1.








2.















3.





4x M5 x 10


4x 5,3


4x M 5


PH 2 x 100

SW 8

4.







4x M5 x 10

4x 5,3


4x M 5


PH 2 x 100

SW 8



5.






4x M5 x 10

4x 5,3

4x M 5

PH 2 x 100

SW 8



4x M5 x 10

4x 5,3


4x M 5

PH 2 x 100

SW 8



6.







Soft !

4x




4x



4x



M 8



7.

4x



M5 x 10

4x



5,3

4x



M 5



PH 2 x 100




SW 8

2x

L



8.







9.





4 mm

Max. 20 mm





5,5 x 19






SW 8



10.






2x 
6 x 12

2x 

11.





2x 
M6 x 16


4x 
6,4

2x 
M6


SW 8


5








12.





2x 

2x 

13.







48x 
M4 x 10

48x 
M4


PH 1 x 100



SW 7





14.












15.





PH 2 x 100

12x



KU 4,2 x 13

6x



